



MASKEN

MASKS

RICHTIG MESSEN /HOW TO MEASURE

- A Kopfumfang** Miss deinen vertikalen Kopfumfang: Kinn bis zur Oberseite des Kopfes.
Head girth Measure your vertical head girth: Chin to the top of the head.

Alle Maße sollen anliegend am Körper gemessen werden.
All measurements should be measured close to the body.

GRÖSSENTABELLE FÜR MASKEN

SIZING CHART FOR MASKS

Größe / Size	0 (S)	1 (M)	2 (L)	3 (XL)
Kopfumfang / Head girth in cm	50-57	57-64	64-72	70-76